

INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL AAI

1. Datos de la instalación y la actividad

Datos de identificación de la persona titular de la instalación y de la actividad

Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación	NIF/CIF
FCC Medio Ambiente, S.A.U.	A-28541639
Nombre de la entidad explotadora de la actividad (cuando sea diferente de la persona titular instalación)	NIF/CIF

Datos de identificación de la instalación

Nombre del establecimiento			Número de expediente
Ecoparque de Badajoz			AAI07/5.4/1
Dirección	Parcela 28 del polígono 280	Municipio (Provincia)	Coordenadas
		Badajoz (Badajoz)	H29; X= 673.780,36 Y= 4.294.686,25
Actividad			
5.4 “Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 Tm/día o tengan una capacidad de 25.000 Tm con exclusión de los vertederos de residuos inertes.”			

2. Datos de la actuación de inspección ambiental

Visita a las instalaciones

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental	
Dirección General de Sostenibilidad. Servicio de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático.	
Fechas de inspección (visitas "in situ")	Acta de inspección
21 de noviembre de 2024	IS24/065

Características de la actuación de inspección ambiental

Modalidad de inspección ambiental		Motivación de la inspección no programada	
☒ Programada	☐ No programada (seleccionar)➔	☐ Denuncia	☐ Accidentes/Incidentes
		☐ Otorgamiento AAI	☐ Modificación AAI
		☐ Revisión AAI	☐ Verificación cierre
		☐ Comprobación incumplimientos	
		☐ Otros ➔	

Alcance de la actuación de inspección ambiental

☒ Integral: Comprobación de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada				
☐ Parcial: Comprobación de (seleccionar) →	☐ Emisiones al aire	☐ Emisiones al agua	☐ Producción residuos	☐ Gestión residuos
	☐ Ruidos/vibraciones	☐ Calidad del suelo	☐ Aguas subterráneas	☐ Cont. luminosa
	☐ Otros →			
Se realizan operaciones de muestreo				
☐ NO	☒ SI (detallar) →	Piezómetros de control de aguas subterráneas P2, P3 y P5		

Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación material de inspección		
En funcionamiento		
Grado de funcionamiento aproximado de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada		
☐ Sin funcionamiento	☐ Funcionamiento parcial	☒ Funcionamiento pleno

Csv:	FDJEXJVMU869567B3TUIJ8G482CCZGT	Fecha	13/12/2024 10:28:13	
Firmado Por	FERNANDO HERNANDEZ MARTIN - J. Sec. Residuos			
	CARLOS MIRANDA SANTOS - Ingeniero/a Industrial			
Url De Verificación	https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf	Página	1/3	



3. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN / GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN

☐ **Satisfactorio**
No se han constatado incumplimientos o los incumplimientos detectados han sido subsanados por el titular de la instalación.

☒ **Adecuado**
Sólo se han constatado incumplimientos poco relevantes.

☐ **Inadecuado**
Se han constatado incumplimientos que se califican relevantes.

Se realiza visita de inspección relativa al programa de inspecciones de instalaciones con autorización ambiental integrada de 2024 y comprobación del grado de cumplimiento del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

En las instalaciones se realiza la gestión de residuos urbanos y voluminosos que se someten a proceso de separación de las diferentes fracciones. Posteriormente los rechazos de las operaciones se depositan en las celdas del vertedero.

La planta para tratamiento de lixiviados se encuentra operativa a día de la visita, pero no está funcionando el momento de la visita.

La mayoría de los viales son asfaltados y se encuentran dañados. Algunos de los de hormigón presentan zonas dañadas.

Existen dos balsas de lixiviados, una de ellas perteneciente al antiguo vertedero. No se han localizado las arquetas del sistema de drenaje y detección de fugas.

Las aguas pluviales de la planta se vierten a cauce público. Se incluyen aguas pluviales de viales y cubiertas que se gestionan juntas. Los lixiviados se conducen a la balsa de lixiviados.

Las cubiertas de las celdas completas, pero aun sin sello definitivo, están muy afectadas por erosión superficial.

Hay residuos esparcidos en los exteriores de forma generalizada y el drenaje es insuficiente.

No se ha segregado catastralmente las parcelas que corresponden a las instalaciones de tratamiento y al vertedero de rechazo. Se incluye el cementerio municipal contiguo en la parcela.

Se realiza toma de muestras y mediciones in situ de los piezómetros numerados con P2, P3, P4 y P5. Se adjuntan resultados de las mediciones in situ y análisis de laboratorio.

Csv:	FDJEXJVMU869567B3TUJ8G482CCZGT	Fecha	13/12/2024 10:28:13	
Firmado Por	FERNANDO HERNANDEZ MARTIN - J. Sec. Residuos			
	CARLOS MIRANDA SANTOS - Ingeniero/a Industrial			
Url De Verificación	https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf	Página	2/3	



4. Acciones a ejecutar

(Sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder)

☒	Notificación del informe de inspección a los representantes legales de la actividad
☐	Requerimiento a la actividad para la adopción de medidas cautelares o provisionales para evitar riesgos para el medio ambiente o la salud.
☒	Requerimiento a la actividad, para que, en un plazo de 30 días, se presente documentación acreditativa de que se han corregido las desviaciones señaladas o, en su defecto, se han implantado acciones para su pronta corrección, siendo los plazos para su ejecución los mínimos necesarios
☐	Comprobación de la corrección de uno o varios incumplimientos
☐	Propuesta de revisión de oficio de condiciones de la Autorización Ambiental Integrada
☐	Otras:

Mérida, miércoles, 11 de diciembre de 2024

EL INSPECTOR

EL JEFE DE SECCIÓN DE RESIDUOS

Fdo.: Carlos Miranda Santos

Fdo.: Fernando Hernández Martín

Csv:	FDJEXJVMU869567B3TUJ8G482CCZGT		Fecha	13/12/2024 10:28:13	
Firmado Por	FERNANDO HERNANDEZ MARTIN - J. Sec. Residuos				
	CARLOS MIRANDA SANTOS - Ingeniero/a Industrial				
Url De Verificación	https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf		Página	3/3	

