

# INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

## 1. Datos de la instalación y la actividad

### Datos de identificación de la persona titular de la instalación y de la actividad

Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación

NIF/CIF

MOVILIDAD DE EXTREMADURA RAEE S.L.U.

B06554885

Nombre de la entidad explotadora de la actividad (cuando sea diferente de la persona titular instalación)

NIF/CIF

### Datos de identificación de la instalación

Nombre del establecimiento

Número de expediente

MOVILIDAD DE EXTREMADURA RAEE S.L.U.

I21/033

Dirección

Municipio (Provincia)

Coordenadas ETRS89 (UTMx-UTMy)

P.I. LOBÓN, C/ DON BENITO 49

LOBÓN (Badajoz)

X 706.422,42 ; Y:4.301.685,51

Actividad

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

## 2. Datos de la actuación de inspección ambiental

### Visita a las instalaciones

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental

Dirección General de Sostenibilidad

Fechas de inspección (visitas "in situ")

29/09/2021

Acta de inspección

290921FHM1

### Características de la actuación de inspección ambiental

Modalidad de inspección ambiental

Programada

No programada (seleccionar) →

Motivación de la inspección no programada

Denuncia

Accidentes/Incidentes

Otorgamiento AAI

Modificación AAI

Revisión AAI

Verificación cierre

Comprobación incumplimientos

Otros →

Traslado transfronterizos

### Alcance de la actuación de inspección ambiental

Integral: Comprobación de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada

Parcial: Comprobación de (seleccionar) →

Emisiones al aire

Emisiones al agua

Producción residuos

Gestión residuos

Ruidos/vibraciones

Calidad del suelo

Aguas subterráneas

Cont. luminosa

Otros → Traslados transfronterizos

Se realizan operaciones de muestreo

NO

SI (detallar) →

### Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación material de inspección

En el momento de la visita estaba en funcionamiento

Grado de funcionamiento aproximado de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada

Sin funcionamiento

Funcionamiento parcial

Funcionamiento pleno

# INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

## 1. Datos de la instalación y la actividad

### Datos de identificación de la persona titular de la instalación y de la actividad

Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación

MOVILIDAD DE EXTREMADURA RAEE S.L.U.

NIF/CIF

B06554885

Nombre de la entidad explotadora de la actividad (cuando sea diferente de la persona titular instalación)

NIF/CIF

### Datos de identificación de la instalación

Nombre del establecimiento

MOVILIDAD DE EXTREMADURA RAEE S.L.U.

Número de expediente

I21/033

Dirección

P.I. LOBÓN, C/ DON BENITO 49

Municipio (Provincia)

LOBÓN (Badajoz)

Coordenadas ETRS89 (UTMx-UTMy)

X 706.422,42 ; Y:4.301.685,51

Actividad

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

## 2. Datos de la actuación de inspección ambiental

### Visita a las instalaciones

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental

Dirección General de Sostenibilidad

Fechas de inspección (visitas "in situ")

29/09/2021

Acta de inspección

290921FHM1

### Características de la actuación de inspección ambiental

Modalidad de inspección ambiental

Programada

No programada (seleccionar) →

Motivación de la inspección no programada

Denuncia

Accidentes/Incidentes

Otorgamiento AAI

Modificación AAI

Revisión AAI

Verificación cierre

Comprobación incumplimientos

Otros →

Traslado transfronterizos

### Alcance de la actuación de inspección ambiental

Integral: Comprobación de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada

Parcial: Comprobación de (seleccionar) →

Emisiones al aire

Emisiones al agua

Producción residuos

Gestión residuos

Ruidos/vibraciones

Calidad del suelo

Aguas subterráneas

Cont. luminosa

Otros → Traslados transfronterizos

Se realizan operaciones de muestreo

NO

SI (detallar) →

### Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación material de inspección

En el momento de la visita estaba en funcionamiento

Grado de funcionamiento aproximado de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada

Sin funcionamiento

Funcionamiento parcial

Funcionamiento pleno