

INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL AAI

1. Datos de la instalación y la actividad

Datos de identificación de la persona titular de la instalación y de la actividad

Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación

NIF/CIF

Campo Los Leales, S.L.

B-44566289

Nombre de la entidad explotadora de la actividad (cuando sea diferente de la persona titular instalación)

NIF/CIF

Datos de identificación de la instalación

Nombre del establecimiento

Número de expediente

Campo Los Leales, S.L.

AAI06/9.3.b/16

Dirección 06067A00100015

Municipio (Provincia)

Coordenadas

Parcelas

Fregenal de la Sierra (BA)

H29;

Catastrales:

X=693.462,17

Y=4.226.747,65

Actividad

Categoría 9.3.b "Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de más de 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg."

2. Datos de la actuación de inspección ambiental

Visita a las instalaciones

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental

Dirección General de Sostenibilidad. Servicio de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático.

Fechas de inspección (visitas "in situ")

Acta de inspección

13 de septiembre de 2024

IS24/046

Características de la actuación de inspección ambiental

Modalidad de inspección ambiental

 Programada No programada (seleccionar) →

Motivación de la inspección no programada

 Denuncia Accidentes/Incidentes Otorgamiento AAI Modificación AAI Revisión AAI Verificación cierre Comprobación incumplimientos Otros →

Alcance de la actuación de inspección ambiental

 Integral: Comprobación de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada Parcial: Comprobación de (seleccionar) → Emisiones al aire Emisiones al agua Producción residuos Gestión residuos Ruidos/vibraciones Calidad del suelo Aguas subterráneas Cont. luminosa Otros →

Se realizan operaciones de muestreo

 NO SI (detallar) →


Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación material de inspección

En funcionamiento

Grado de funcionamiento aproximado de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada

 Sin funcionamiento Funcionamiento parcial Funcionamiento pleno

Csv:	FDJEXMBCG694H4PM549RMGKV8PHCD6	Fecha	04/10/2024 12:00:58	
Firmado Por	ISABEL DE VEGA FERNANDEZ - J. Sec. De Sostenibilidad Ambiental			
	MARTA ESPERANZA GARCIA CERRO - Químico/a			
	CARLOS MIRANDA SANTOS - Ingeniero/a Industrial			
Url De Verificación	https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf	Página	1/3	



3. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN / GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN

- Satisfactorio**
No se han constatado incumplimientos o los incumplimientos detectados han sido subsanados por el titular de la instalación.

- Adecuado**
Sólo se han constatado incumplimientos poco relevantes.

- Inadecuado**
Se han constatado incumplimientos que se califican relevantes.

Se realiza visita de inspección relativa a la evaluación del grado de cumplimiento del Real Decreto 306/2020 y del programa de inspecciones a instalaciones sometidas a Autorización Ambiental Integrada de 2024.

La instalación se encuentra activa, realizándose cebo de cerdos.

Recientemente ha solicitado modificación de la Autorización Ambiental Integrada para demoler la balsa de purines y construir dos estercoleros y una nueva balsa de purines y lixiviados. Dichos estercoleros se encuentran ya en funcionamiento.

Los estercoleros han sido construidos en lugares distintos a los proyectados, pero asegurando las mismas características y funcionalidades.


La balsa no se ha construido, si bien la instalación trabaja solo con estiércol sólido y todo el sistema de recogida de purines y lixiviados acaba en fosos ciegos en cada nave.

No se ha observado vertidos pero el riesgo de producirse existe dada la insuficiente capacidad de los fosos.

Las instalaciones se encuentran en la parcela 15 del polígono 1, de Higuera la Real. Según la autorización se encontrarían en la parcela 15.

No existe pantalla vegetal compuesta por tres filas de encinas para amortiguar el impacto visual desde la carretera de Encinasola.

No se han encontrado más incumplimientos de su Autorización, siendo adecuado el cumplimiento de la misma.

Csv:	FDJEXMBCG694H4PM549RMGKV8PHCD6	Fecha	04/10/2024 12:00:58	
Firmado Por	ISABEL DE VEGA FERNANDEZ - J. Sec. De Sostenibilidad Ambiental			
	MARTA ESPERANZA GARCIA CERRO - Químico/a			
	CARLOS MIRANDA SANTOS - Ingeniero/a Industrial			
Url De Verificación	https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf	Página	2/3	



4. Acciones a ejecutar

(Sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder)

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Notificación del informe de inspección a los representantes legales de la actividad |
| <input type="checkbox"/> | Requerimiento a la actividad para la adopción de medidas cautelares o provisionales para evitar riesgos para el medio ambiente o la salud. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Requerimiento a la actividad, para que, en un plazo de 30 días, se presente documentación acreditativa de que se han corregido las desviaciones señaladas o, en su defecto, se han implantado acciones para su pronta corrección, siendo los plazos para su ejecución los mínimos necesarios |
| <input type="checkbox"/> | Comprobación de la corrección de uno o varios incumplimientos |
| <input type="checkbox"/> | Propuesta de revisión de oficio de condiciones de la Autorización Ambiental Integrada |
| <input type="checkbox"/> | Otras: |

Mérida, martes, 24 de septiembre de 2024

LOS INSPECTORES

Vº Bº LA JEFA SE SECCIÓN DE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Fdo.: Marta Esperanza García Cerro

Fdo.: Isabel De Vega Fernández

Fdo.: Carlos Miranda Santos

Csv:	FDJEXMBCG694H4PM549RMGKV8PHCD6	Fecha	04/10/2024 12:00:58
Firmado Por	ISABEL DE VEGA FERNANDEZ - J. Sec. De Sostenibilidad Ambiental		
	MARTA ESPERANZA GARCIA CERRO - Químico/a		
	CARLOS MIRANDA SANTOS - Ingeniero/a Industrial		
Url De Verificación	https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf	Página	3/3

