

INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL AAI

1. Datos de la instalación y la actividad

Datos de identificación de la persona titular de la instalación y de la actividad

Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación NIF/CIF
Fertiex, S.L. B-06201255

Nombre de la entidad explotadora de la actividad (cuando sea diferente de la persona titular instalación) NIF/CIF

Datos de identificación de la instalación

Nombre del establecimiento Número de expediente
Fertiex, S.L. AAI16/022

Dirección Municipio (Provincia) Coordenadas
Parcelas A-20, A22, Pol. Ind. San Isidro, C/ Herreros 6 Don Benito (BA) 5,862466W; 38,971537N

Actividad
5.3 del anexo I. Fábrica de fertilizantes

2. Datos de la actuación de inspección ambiental

Visita a las instalaciones

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental
Dirección General de Sostenibilidad. Servicio de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático.

Fechas de inspección (visitas "in situ") Acta de inspección
5 de junio de 2024 I24/001

Características de la actuación de inspección ambiental

Modalidad de inspección ambiental Motivación de la inspección no programada

☒ Programada ☐ No programada (seleccionar) → ☐ Denuncia ☐ Accidentes/Incidentes

☐ Otorgamiento AAI ☐ Modificación AAI

☐ Revisión AAI ☐ Verificación cierre

☐ Comprobación incumplimientos

☐ Otros →

Alcance de la actuación de inspección ambiental

☒ Integral: Comprobación de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada

☐ Parcial: Comprobación de (seleccionar) → ☐ Emisiones al aire ☐ Emisiones al agua ☐ Producción residuos ☐ Gestión residuos

☐ Ruidos/vibraciones ☐ Calidad del suelo ☐ Aguas subterráneas ☐ Cont. luminosa

☐ Otros →

Se realizan operaciones de muestreo

☐ NO ☒ SI (detallar) → Piezómetros de balsa para aguas de proceso

Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación material de inspección

Grado de funcionamiento aproximado de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada

☐ Sin funcionamiento ☐ Funcionamiento parcial ☒ Funcionamiento pleno

Csv:	FDJEXHN7TPZ8RXR4QMKQ6X9GLG3YB2	Fecha	04/07/2024 08:39:58	
Firmado Por	ISABEL DE VEGA FERNANDEZ - J. Sec. De Sostenibilidad Ambiental			
	MARTA ESPERANZA GARCIA CERRO - Químico/a			
	CARLOS MIRANDA SANTOS - Ingeniero/a Industrial			
Url De Verificación	https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf	Página	1/3	



3. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN / GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN☐ **Satisfactorio**

No se han constatado incumplimientos o los incumplimientos detectados han sido subsanados por el titular de la instalación.

☐ **Adecuado**

Sólo se han constatado incumplimientos poco relevantes.

☒ **Inadecuado**

Se han constatado incumplimientos que se califican relevantes.

En las instalaciones hay almacenado un palet de nitrato de amonio al 35,5%. Según su Autorización Ambiental Integrada no se permite el almacenamiento de nitrato de amonio de más del 28% de riqueza.

Varios de los cubetos de retención de la zona de almacenamiento están dañados, no siendo funcionales.

En la instalación hay almacenados sustancias peligrosas a la intemperie y sin cubetos de retención.

Las escorrentías procedentes de uno de los filtros prensa (el de residuo húmedo) no canaliza las escorrentías debidamente hacia red de pluviales a balsa.

El registro cronológico de producción de residuos contiene salida de residuos peligrosos. Las salidas de residuos no peligrosos las archivan de manera independiente. Se le informa que el registro de producción de residuos debe contener todas las salidas de residuos que realice la instalación.

Las arenas procedentes del filtrado de los formulados que realiza la empresa son retiradas por Antolín Gómez Vellerino, catalogándolo (erróneamente) con LER 020301.

Se le recuerda al compareciente que la aplicación directa al suelo de residuos se debe hacer conforme al RD 1051/2022 sobre la nutrición sostenible de los suelos agrarios.

La balsa para aguas de proceso está fabricada en hormigón y dispone de dos piezómetros. Según autorización, el nivel del freático se encontraría a unos 7,5 m, pero la profundidad del nivel en los piezómetros está a menos de 3 m.

Se realiza toma de muestras de los piezómetros de control existentes en la balsa y mediciones in situ: pH, conductividad y temperatura.

Se entrega al compareciente muestras precintadas de agua del piezómetro NE nº 0828311 y SO nº 0828312, para su custodia en el laboratorio se toman las muestras con referencia nº 2024091 y nº 2024092, según laboratorio.

Se adjuntan los resultados de las mediciones "in situ" y de análisis de laboratorio.

Csv:	FDJEXHN7TPZ8RXR4QMKQ6X9GLG3YB2	Fecha	04/07/2024 08:39:58	
Firmado Por	ISABEL DE VEGA FERNANDEZ - J. Sec. De Sostenibilidad Ambiental			
	MARTA ESPERANZA GARCIA CERRO - Químico/a			
	CARLOS MIRANDA SANTOS - Ingeniero/a Industrial			
Url De Verificación	https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf		Página	2/3



4. Acciones a ejecutar

(Sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder)

☒	Notificación del informe de inspección a los representantes legales de la actividad
☐	Requerimiento a la actividad para la adopción de medidas cautelares o provisionales para evitar riesgos para el medio ambiente o la salud.
☒	Requerimiento a la actividad, para que, en un plazo de 30 días, se presente documentación acreditativa de que se han corregido las desviaciones señaladas o, en su defecto, se han implantado acciones para su pronta corrección, siendo los plazos para su ejecución los mínimos necesarios
☐	Comprobación de la corrección de uno o varios incumplimientos
☐	Propuesta de revisión de oficio de condiciones de la Autorización Ambiental Integrada
☐	Otras:

Mérida, miércoles, 3 de julio de 2024

LOS INSPECTORES

Vº Bº LA JEFA DE SECCIÓN DE
SOTENIBILIDAD AMBIENTAL

Fdo.: Carlos Miranda Santos
Fdo. Marta Esperanza García Cerro

Fdo.: Isabel de Vega Fernández

Csv:	FDJEXHN7TPZ8RXR4QMKQ6X9GLG3YB2		Fecha	04/07/2024 08:39:58	
Firmado Por	ISABEL DE VEGA FERNANDEZ - J. Sec. De Sostenibilidad Ambiental				
	MARTA ESPERANZA GARCIA CERRO - Quimico/a				
	CARLOS MIRANDA SANTOS - Ingeniero/a Industrial				
Url De Verificación	https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf		Página	3/3	

