

**RESUMEN NO TÉCNICO DE  
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA  
DE SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD  
CORRESPONDIENTE A LA EXPLOTACIÓN PORCINA  
CON N° DE REGISTRO 074/BA/0010,  
PROPIEDAD DE ALFAMISA DE GESTIÓN S.L.  
SITA EN FINCA "EL CHAPARRAL" T.M. LLERENA  
(BADAJOZ).**

**Autor: José Pilar Jiménez**  
**Ing. Técnico Agrícola, del Colegio Oficial de Ing. Téc. Agrícolas y de Badajoz.**  
**N° Colegiado: 938.**

El presente documento tiene por objeto la **solicitud de licencia de actividad** al Excelentísimo Ayuntamiento de Llerena, de la explotación porcina con **nº de Registro 074BA0010**. Esta explotación tiene autorización de Sanidad Animal desde el año 1982. Su capacidad autorizada es 60 reproductoras y 200 plazas de cebo (70 U.G.M.), en régimen extensivo.

La finca "El Chaparral", lugar donde se asienta la explotación objeto del presente documento, en el paraje conocido como "Chaparral de los Daza", con una extensión aproximada de 507,52 has. distribuidas en **Polígono 21, parcelas 19 y Polígono 22, parcelas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 36**, todas ellas del Término Municipal de Llerena, provincia de Badajoz.

La explotación cuenta con 2 naves (una de ella dividida en dos espacios totalmente independientes) en estas naves se ubican el lazareto y las naves de secuetro. Disponemos además de fosa de purines, estercolero, embarcadero, vado sanitario, vestuarios, silos y depósitos. Todo ubicado en la **Parcela 17 del Polígono 22**.

<b>Cuadro de Superficies de las edificaciones existentes incluidas en el registro porcino existente</b>			
<b>Edificación Nº</b>	<b>Dimensiones</b>	<b>Superficie Total (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Superficie Útil (m<sup>2</sup>)</b>
1	24,0 x 12,4	297,6	276,7
2	30,0 x 20,0	600	600
		<b>TOTAL</b>	<b>876,70</b>

Nave 1:

Estructura portante de fábrica de termoarcilla, está dividida en dos partes por un muro de obra de fábrica con bloques de hormigón. Cubierta de chapa galvanizada, carpintería metálica, solera de hormigón con saneamiento que consta de sumideros comunicados con la fosa de purines.

Nave 2:

Estructura metálica, cubierta de chapa galvanizada, carpintería metálica, solera de hormigón con saneamiento que consta de sumideros comunicados con la fosa de purines.

Todos los huecos disponen de malla pajarera.

Instalaciones existentes.

- Muelle de carga.
- Vado sanitario.
- Fosa de purines.  
Esta se localiza en el lateral derecho de la Nave nº2, y todas las construcciones de la explotación además del estercolero están conectadas a ella. 52,64 m<sup>3</sup>.
- Estercolero.
- Lazareto.  
Para tal fin se destina una de las dependencias de la Nave nº1, con una superficie aproximada de 138,35 m<sup>2</sup>.
- Vallado perimetral de la explotación  
Malla ganadera con alambres de acero, hasta una altura de 1,4.
- Pediluvios.  
A la entrada de cada local o nave.
- Silos.
- Depósitos de agua.
- Vestuarios. Situados en la casa-cortijo.

José Pilar Jiménez  
Llerena, abril 2022