

# INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

## 1. Datos de la instalación y la actividad

### Datos de identificación de la persona titular de la instalación y de la actividad

Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación

NIF/CIF

MOVILIDAD DE EXTREMADURA DE RECICLAJES DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, S.L.U. (MOVILEX RAE)

B06554885

Nombre de la entidad explotadora de la actividad (cuando sea diferente de la persona titular instalación)

NIF/CIF

MOVILIDAD DE EXTREMADURA DE RECICLAJES DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, S.L.U. (MOVILEX RAE)

B06554885

### Datos de identificación de la instalación

Nombre del establecimiento

Número de expediente

MOVILIDAD DE EXTREMADURA DE RECICLAJES DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, S.L.U. (MOVILEX RAE)

AAI 16/026

Dirección

Municipio (Provincia)

Coordenadas ETRS89 (UTM<sub>x</sub>-UTM<sub>y</sub>)

C/ DON BENITO, Nº 49

LOBÓN (BADAJOZ)

X=706.451 Y= 4.301.766

Actividad

PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

## 2. Datos de la actuación de inspección ambiental

### Visita a las instalaciones

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental

Dirección General de Sostenibilidad. Servicio de Prevención y Calidad Ambiental.

Fechas de inspección (visitas "in situ")

Acta de inspección

29/11/2019

29112019/JC1

### Características de la actuación de inspección ambiental

Modalidad de inspección ambiental

Motivación de la inspección no programada

Programada

No programada (seleccionar) →

Denuncia

Accidentes/Incidentes

Otorgamiento AAI

Modificación AAI

Revisión AAI

Verificación cierre

Comprobación incumplimientos

Otros →

### Alcance de la actuación de inspección ambiental

Integral: Comprobación de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada

Parcial: Comprobación de (seleccionar) →

Emisiones al aire

Emisiones al agua

Producción residuos

Gestión residuos

Ruidos/vibraciones

Calidad del suelo

Aguas subterráneas

Cont. luminosa

Otros → Programa de Inspección de Traslados de Residuos Transfronterizos.

Se realizan operaciones de muestreo

NO

SI (detallar) →

### Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación material de inspección

En el momento de la visita había actividad en las instalaciones.

Grado de funcionamiento aproximado de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada

Sin funcionamiento

Funcionamiento parcial

Funcionamiento pleno

### 3. Resultado de la inspección / grado de cumplimiento de la autorización

- Satisfactorio**  
No se han constatado incumplimientos o los incumplimientos detectados han sido subsanados por el titular de la instalación.
- Adecuado**  
Sólo se han constatado incumplimientos poco relevantes.
- Inadecuado**  
Se han constatado incumplimientos que se califican relevantes.


### 4. Acciones a ejecutar

(Sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder)


- Notificación del informe de inspección a los representantes legales de la actividad
- Requerimiento a la actividad para la adopción de medidas cautelares o provisionales para evitar riesgos para el medio ambiente o la salud.
- Requerimiento a la actividad, para que en un plazo de 30 días, se presente documentación acreditativa de que se han corregido las desviaciones señaladas o, en su defecto, se han implantado acciones para su pronta corrección, siendo los plazos para su ejecución los mínimos necesarios
- Comprobación de la corrección de uno o varios incumplimientos
- Propuesta de revisión de oficio de condiciones de la Autorización Ambiental Integrada
- Otras:

Mérida, 29 de noviembre de 2019.

LOS INSPECTORES

  
Fdo.: Fernando Hernández Martín.



  
Fdo.: Juan Carlos Senra Crespo.